





AVX Corporation


## CP0402A3200ALTR

|                   |   |
|-------------------|---|
| Číslo dielu:      | CP0402A3200ALTR   |
| Výrobca / Značka: | AVX Corporation   |
| Popis produktu    | RF DIR COUPLER 3.2GHZ 0402  |
| listoch:          |  CP0402A3200ALTR.pdf                   |
| Stav RoHs         |  Obsahuje olovo / RoHS nie je v súlade |
| Stav zásob        | 494774 pcs stock  |
| Odoslať z         | Hong Kong   |
| Cesta zásielky    | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS   |

[ŽIADOSŤ O CENOVÚ PONUKU](#)

Obraz môže byť reprezentovaný. Pozrite si špecifikácie pre podrobnosti o produktoch.













### Špecifikácie CP0402A3200ALTR

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| ČÍSLO DIELU                        | CP0402A3200ALTR   |
| VÝROBCA                            | AVX Corporation   |
| POPIS                              | RF DIR COUPLER 3.2GHZ 0402  |
| STAV VOLNÉHO VODIČA / ROHS         | Obsahuje olovo / RoHS nie je v súlade   |
| DOSTUPNÉ MNOŽSTVO                  | 494774 pcs  |
| DÁTOVÝ HÁROK                       |  CP0402A3200ALTR.pdf |
| BALÍK DODÁVATEĽOV ZARIADENÍ        | 0402  |
| SÉRIA                              | -   |
| NÁVRATNÁ STRATA                    | -   |
| VÝKON - MAX                        | 3W  |
| OBAL                               | Tape & Reel (TR)  |
| BALÍK / PUZDRO                     | 0402 (1005 Metric)  |
| ÚROVEŇ CITLIVOSTI NA VLHKOSŤ (MSL) | 1 (Unlimited)   |
| STAV VOLNÉHO VODIČA / ROHS         | Contains lead / RoHS non-compliant  |
| IZOLÁCIA                           | -   |
| STRATA VLOŽENIA                    | -   |
| FREKVENCIA                         | 3.2GHz  |
| DETAILNÝ POPIS                     | RF Directional Coupler 3.2GHz 3W 0402 (1005 Metric)   |
| FAKTOR SPOJENIA                    | -   |
| TYP SPOJKY                         | Standard  |
| APLIKÁCIA                          | -   |

### Súvisiace značky

|                                 |                                       |  |
|---------------------------------|---------------------------------------|--|
| AVX Corporation CP0402A3200ALTR | Distribútor CP0402A3200ALTR           | Dodávateľ CP0402A3200ALTR              |
| Cena CP0402A3200ALTR            | Obrázky CP0402A3200ALTR               | Obrázok CP0402A3200ALTR                |
| CP0402A3200ALTR PDF Datasheet   | Stiahnuť dátový list CP0402A3200ALTR  | Dátový list CP0402A3200ALTR            |
| Zásoba CP0402A3200ALTR          | Predám CP0402A3200ALTR                | Predám AVX Corporation CP0402A3200ALTR |
| AVX Corporation CP0402A3200ALTR | Dodávateľ AVX Corporation             | Distribútor AVX Corporation            |
| AVX Corporation CP0402A3200ALTR | AVX Corporation [MIL] CP0402A3200ALTR |  |

### Súvisiace produkty

|   |  |
|---|--|
|  <p><b>CP0402A2442FNTR</b><br/>výrobcovia: AVX Corporation<br/>popis: RF DIR COUPLER 2.4-2.484GHZ 0402<br/>Skladom: 472810 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p> |  <p><b>CP0402A3500FLTR</b><br/>výrobcovia: AVX Corporation<br/>popis: RF DIR COUPLER 3.5GHZ 0402<br/>Skladom: 460606 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>       |
|  <p><b>CP0402A3600BLTR</b><br/>výrobcovia: AVX Corporation<br/>popis: RF DIR COUPLER 3.6GHZ 0402<br/>Skladom: 426795 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>       |  <p><b>CP0402A4600ELTR</b><br/>výrobcovia: AVX Corporation<br/>popis: RF DIR COUPLER 4.6GHZ 0402<br/>Skladom: 495470 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>       |
|  <p><b>CP0402A4200ELTR</b><br/>výrobcovia: AVX Corporation<br/>popis: RF DIR COUPLER 4.2GHZ 0402<br/>Skladom: 385273 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>       |  <p><b>CP0402A3500ELTR</b><br/>výrobcovia: AVX Corporation<br/>popis: RF DIR COUPLER 3.5GHZ 0402<br/>Skladom: 499070 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>       |
|  <p><b>CP0402A2400ELTR</b><br/>výrobcovia: AVX Corporation<br/>popis: RF DIR COUPLER 2.4GHZ 0402<br/>Skladom: 513383 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>       |  <p><b>CP0402A2442ELTR</b><br/>výrobcovia: AVX Corporation<br/>popis: RF DIR COUPLER 2.4-2.484GHZ 0402<br/>Skladom: 468727 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p> |
|  <p><b>CP0402A2400FLTR</b><br/>výrobcovia: AVX Corporation<br/>popis: RF DIR COUPLER 2.4GHZ 0402<br/>Skladom: 505573 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>       |  <p><b>CP0402A5250FLTR</b><br/>výrobcovia: AVX Corporation<br/>popis: RF DIR COUPLER 5.25GHZ 0402<br/>Skladom: 443929 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>      |
|  <p><b>CP0402A2442ALTR</b><br/>výrobcovia: AVX Corporation<br/>popis: RF DIR COUPLER 2.4-2.484GHZ 0402<br/>Skladom: 409460 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p> |  <p><b>CP0402A2442FLTR</b><br/>výrobcovia: AVX Corporation<br/>popis: RF DIR COUPLER 2.4-2.484GHZ 0402<br/>Skladom: 436194 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p> |