

## 2450DM40A1575E

Číslo dielu:	2450DM40A1575E
Výrobca / Značka:	Johanson Technology
Popis produktu	RF DIPLEXER 1.575GHZ/2.45GHZ
listoch:	
Stav RoHs	 Bez olova podľa výnimky / V súlade RoHS
Stav zásob	51325 pcs stock
Odoslať z	Hong Kong
Cesta zásielky	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[ŽIADOSŤ O CENOVÚ PONUKU](#)

Obraz môže byť reprezentovaný. Pozrite si špecifikácie pre podrobnosti o produktoch.













## Špecifikácie 2450DM40A1575E

ČÍSLO DIELU	2450DM40A1575E
VÝROBCA	Johanson Technology
POPIS	RF DIPLEXER 1.575GHZ/2.45GHZ
STAV VOLNÉHO VODIČA / ROHS	Bez olova podľa výnimky / V súlade RoHS
DOSTUPNÉ MNOŽSTVO	51325 pcs
DÁTOVÝ HÁROK	
SÉRIA	-
NÁVRATNÁ STRATA (PÁSMO S NÍZKYM PÁSMOM / VYSOKÝM PÁSMOM)	10dB / 10dB
OBAL	Cut Tape (CT)
OSTATNÉ MENÁ	712-1562-1
TYP MONTÁŽE	Surface Mount
ÚROVEŇ CITLIVOSTI NA VLHKOSŤ (MSL)	1 (Unlimited)
ZOSLABENIE PÁSMO (MIN / MAX DB)	50.00dB / -
STAV VOLNÉHO VODIČA / ROHS	Lead free by exemption / RoHS Compliant
ÚTLM S VYSOKÝM PÁSMOM (MIN / MAX DB)	30.00dB / -
FREKVENČNÉ PÁSMO (NÍZKE / VYSOKÉ)	1.574GHz ~ 1.576GHz / 2.4GHz ~ 2.5GHz
DETAILNÝ POPIS	RF Diplexor 1.574GHz ~ 1.576GHz / 2.4GHz ~ 2.5GHz

## Súvisiace značky

Johanson Technology 2450DM40A1575E	Distribútor 2450DM40A1575E	Dodávateľ 2450DM40A1575E
Cena 2450DM40A1575E	Obrázky 2450DM40A1575E	Obrázok 2450DM40A1575E
2450DM40A1575E PDF Datasheet	Stiahnuť dátový list 2450DM40A1575E	Dátový list 2450DM40A1575E
Zásoba 2450DM40A1575E	Predám 2450DM40A1575E	Predám Johanson Technology 2450DM40A1575E
Johanson Technology 2450DM40A1575E	Dodávateľ Johanson Technology	Distribútor Johanson Technology
Johanson Technology 2450DM40A1575E	Johanson 2450DM40A1575E	Johanson Technology Inc. 2450DM40A1575E

## Súvisiace produkty

 <p><b>2450CMG86980002</b> výrobcovia: Honeywell Sensing and Productivity Solutions popis: MANUAL RESET THERMOSTAT Skladom: 5913 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>2450DP15D5400E</b> výrobcovia: Johanson Technology popis: RF DIPLEXER 2.45GHZ/5.4GHZ 0805 Skladom: 331084 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>2450DP15E5400E</b> výrobcovia: Johanson Technology popis: RF DIPLEXER 2.45GHZ/5.4GHZ 1206 Skladom: 237478 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>2450DP15F5400E</b> výrobcovia: Johanson Technology popis: RF DIPLEXER 2.45GHZ/5.4GHZ 0805 Skladom: 3520 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>2450DP15A5512E</b> výrobcovia: Johanson Technology popis: RF DIPLEXER 2.45GHZ/5.51GHZ 0805 Skladom: 273914 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>2450CMG82090129</b> výrobcovia: Honeywell Sensing and Productivity Solutions popis: MANUAL RESET THERMOSTAT Skladom: 5789 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>2450CMG81840033</b> výrobcovia: Honeywell Sensing and Productivity Solutions popis: MANUAL RESET THERMOSTAT Skladom: 5347 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>2450DM41A5400</b> výrobcovia: Johanson Technology popis: RF DIPLEXER MODULE Skladom: 6443 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>2450CMG81840032</b> výrobcovia: Honeywell Sensing and Productivity Solutions popis: MANUAL RESET THERMOSTAT Skladom: 3507 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>2450CP05A5400T</b> výrobcovia: Johanson Technology popis: RF DIPLEXER 0202 4 LEAD Skladom: 180076 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>2450CMN80821029</b> výrobcovia: Honeywell Sensing and Productivity Solutions popis: MANUAL RESET THERMOSTAT Skladom: 6610 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>2450DP15B5512E</b> výrobcovia: Johanson Technology popis: RF DIPLEXER 2.45GHZ/5.51GHZ 0805 Skladom: 6736 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>